
Stitch Lock Mechanism

Models W(T)600/UT

Parts Catalog





ステッチロック装置 STITCH LOCK DEVICE

REF.NO.	PART NO.	部品名称	DESCRIPTION	QT.
1	xxxxxx	針板	NEEDLE PLATE	1
2	257566D	Jレー パー	LOOPER	1
3	252053A92	ルーパー台	LOOPER HOLDER	1
4	352277-91	針板ブラケット	BRACKET/NEEDLE PLATE	1
5	210025	振動止メ	CUSHION	1
6	352278-91	針板ブラケット	BRACKET/NEEDLE PLATE	1
7	352282	上メス	UPPER KNIFE	1
8	007039	皿ネジ M 2. 5×6	SCREW	2
9	352284	下メス 平ネジ	LOWER KNIFE SCREW	1 2
10	007135	ナ ホン	SONEW	2
11	352281	板バネ	FLAT SPRING	1
12	352279	ブラケット	BRACKET	1
13	007011	平ネジ M 3 × 8	SCREW	2
14 15	352280 004030-HU	ブラケット 六角穴ボルト M3×10	BRACKET SCREW	1 2
10	004000110	NAME OF THE PARTY	33	_
16	240474	座金	WASHER	2
17	352286	案内	GUIDE	1
18	004527	六角穴ボルト M 4 × 8	SCREW	2
19 20	352287-PD 240129	ブラケット Oリング	BRACKET O RING	1
20	240120			
21	007072	平ネジ M 4 ×35	SCREW	2
22	007026	平ネジ M 4 ×25	SCREW	2
23	352288-9P	横カバー(組)	SIDE COVER ASSY	1
24	352292-9P	横カバー(組)	SIDE COVER ASSY	1
25	352285	ブラケット	BRACKET	1
26	007132	ピンネジ	SCREW	1
27	007267	平ネジ M3×6	SCREW	1
28	513131	エアーシリンダー	AIR CYLINDER	1
29	601220	継手	JOINT	2
30	004524	六角穴ボルト M4×10	SCREW	3
31	352283	下メス台	LOWER KNIFE LEVER	1
	007134	平ネジ M 4 X 4	SCREW	1
33	350223	座金	WASHER	1
34 35	562091-91 601221	電磁弁(組) 継手	SOLENOID VALVE ASSY. JOINT	1 1
00	001221	WEE 3	CONT.	
36	007008	平ネジ M 3 × 4	SCREW	2
37	600012	チューブ φ6×80	TUBE	1
38	600011	チューブ φ6×92	TUBE	1
39 40	601102 352294-91	継手 補助案内(組)	JOINT AUXILIARY PLATE ASSY.	1 1
40	332294-91	1用切米73(11日)	AUNIDIANT FEATE AGGT.	'
41	007238	六角穴ボルト M4×6	SCREW	1
42	600149	チューブ φ4×770	TUBE	2
43	352296	カバー	COVER	1
44 45	004063 350237A	六角穴ボルト M 6 × 8 ブラケット	SCREW BRACKET	2 1
.5	30020771			•
46	352297	ストッパー	STOPPER	1
47	004528	六角ボルト M4×12	SCREW	1
48	007021	平ネジ M4×12	SCREW	2
49	742550-91	中継コード	JUNCTION CORD	1

ペガサスミシン製造株式会社

本社 〒553-0002 大阪市福島区鷺州 5-7-2 TEL (06)6458-4739 FAX (06)6454-8785

PEGASUS SEWING MACHINE MFG. CO., LTD.

5-7-2, Sagisu, Fukushima-ku, Osaka 553-0002, Japan. Phone :(06)6458-4739 Telefax:(06)6458-8785

Cat. No. 9762 C August 2000 Printed in Japan